

D2.2

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 08/08/2017 **Inspecteur:** Ben Grossen **Mentor:** - **Installateur:** Elektro techniek Antwerpen
Datum verslag: 08/08/2017 B.T.W. nr.:be04535.353.76 **IK. nr.:** -
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B **Serie Nr.:** 3477548

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam: Buurtspoorweglei
Huisnummer: 22/203
Postcode: 2140
Gemeente: Bergerhout
Type: appartement

Eigenaar:

Naam: -
Straatnaam: Buurtspoorweglei
Huisnummer: 22/203
Postcode: 2140
Gemeente: Bergerhout

EAN : 54

Teller Nr.: :-

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.


Netbeheerder: EANDIS **Spanning:** 1N400V **Meter / bord verbinding:** 10 mm² **Max beveiliging:** 40 A

Aantal borden: 1 **Aantal kringen:** 12 **Isolatie:** >10 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus pen weerstand: 1,8 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	nvt	nvt
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	nvt	nvt



BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
----------------	-------	--------------------	----------	---	---------------------------

Visueel nazicht (algemeen) OK NOK **Directe aanraking** OK NOK **Indirecte aanraking** OK NOK
Aansluitingen OK NOK **Correcte schema's** OK NOK **schema in bijlage door Aceg vzw**
Equipotentiale verbindingen OK NOK niet van toepassing in afwachting
Continuïteit OK NOK **Verlichting / toestellen** OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- O2 Geen inbreuken vastgesteld.
- O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.